


6. Válassza ki az alábbi felsorolásból a forrasztás előnyeit!

- Jó villamos vezetőképesség, jó tömítési tulajdonságok.
- Alacsony forrasztási hőmérséklet.
- Nem kell hozzá külön szerszám.
- Rugalmas kötést biztosít.
- Olcsó a forrasztóanyag.
- Nem keletkeznek hő okozta feszültségcsúcsok, repedések, elhúzóadások.
- A forrasztás varratmentes kötést ad.

7. Nevezze meg az ábrán látható tengely számokkal jelölt részeit!



8. Csoportosítsa a tengelyeket üzemiük szerint!

9. Értelmezze az alábbi szabványos retesz megadást!

Retesz 2 - 10 x 8 x 60 – MSZ 12868

10. Rajzoljon reteszkötést két vetülettel!